



中国认可  
国际互认  
检测  
TESTING  
CNAS L9308



180008344067 (2018)国认监认字(757)号



清研检测  
Tsingyan Testing

# 检验检测报告

## TEST REPORT

对 (2020)委送字 电子类 317号检验检测报告的更正报告

产品名称

Product Name

图像型火灾探测器

委托单位

Applicant

陕西爱维森航空工程有限责任公司

生产单位

Manufacturer

陕西爱维森航空工程有限责任公司

检验类别

Test Classification

委托检测

国家再制造汽车零部件产品质量监督检验中心

National Remanufacturing Auto Parts Product Quality Supervision and Testing Centre

张家港清研检测技术有限公司

Zhangjiagang Tsingyan Testing Technology Co.,Ltd.



# 声明

## Declaration

- 一、本报告须经主检、审核及批准人签字，加盖我实验室检验检测专用章后方可生效。  
The report is valid to be signed by the main tester, reviewer and approver, and the special inspection stamp.
- 二、委托单位提供样品不应涉及法律纠纷，我实验室仅对送检样品检测数据负责，不对样品来源负责。无法复现的样品，不受理申诉。  
The specimens should not be involved in legal disputes. Our lab is responsible for the monitoring data of the specimens but not responsible for the source of the specimens. The appeal is unacceptable if the specimens can not be reproduced.
- 三、我实验室对报告真实性、合法性、适用性、科学性负责。  
Our lab is responsible for the authenticity, legality, applicability and scientificity of the report.
- 四、用户对本报告提供的检测数据若有异议，可在本报告 15 日内，向我实验室合同采购部提出申诉。超过申诉期限，概不受理。  
If the customer has objection to the test data in this report, please submit a complaint to our customer service department within 15 days upon reception of this report. It is not accepted if the time limit is exceeded.
- 五、未经许可，不得部分复制本报告；任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。  
No partial replication can be made without permission. Any unauthorized alteration, forgery, alteration or improper use of this report is illegal, the responsible person will bear relevant legal and economic responsibilities. Our lab reserves the right to pursue legal liability for the above violations.
- 六、未加盖资质认定标志（CMA）的检验检测报告，仅作为科研、教学、内部质控用，不具有对社会的证明作用。  
The test report without the certification mark (CMA) is only used for scientific research, teaching, and internal quality control, and does not have the role of proof to the society
- 七、标“\*”项目的数据为我实验室认可的分包机构提供。  
The data of the '\*' project is provided by the subcontractor accredited by our laboratory.
- 八、我实验室对本报告的检测数据保守秘密。  
Our lab keeps a secret of the report's test data.
- 九、受检样品如需退回送检单位，请务必在收到检验检测报告一月内领取，逾期不领，检验检测单位将自行处理。  
Please pick up the specimens within 30days upon the reception of the report if the specimens are necessary to return to the customers, or else, our lab will deal with them by ourselves accordance with the law.

地址：张家港市经济开发区福新路 2 号、288 号

Add: No.2 and 288 Fuxin Rd., Zhangjiagang Economic Development Zone, Suzhou, PRC.

电话/Tel: 0512-56378181 传真/Fax: 0512-56378118

邮政编码/Post code: 215 600 邮箱 /E-mail: info@nrapt.org.cn

网址/Website: www.nrapt.org.cn


## 国家再制造汽车零部件产品质量监督检验中心

National Remanufacturing Auto Parts Product Quality Supervision and Testing Centre

## 检验检测报告

## Test Report

产品名称 Product Name	图像型火灾探测器	规格型号 Model	AFC-D02
		样品编号 Sample No.	YTS-2020WT-DZ317-01
委托单位及地址 Applicant & Add.	陕西爱维森航空工程有限责任公司 西安市高新区电子工业园电子西街3号生产力大厦A座4层		
生产单位及地址 Manufacturer & Add.	陕西爱维森航空工程有限责任公司 西安市高新区电子工业园电子西街3号生产力大厦A座4层		
收样日期 Date of Sample	2020-08-03	检验日期 Test Time	2020-08-04~2020-08-05
样品数量 Specimen Quantity	1个	样品状态 Sample Status	符合检验要求
检验环境 Environment	温度(°C): 25.2~26.5 湿度(%RH): 52~65		
检验地点 Check address	苏州市张家港市经济开发区福新路2号		
检验依据 Test Standard	外壳防护等级(IP代码) GB/T 4208-2017		
检验项目 Test Items	IP65		
检验结论 Test Conclusion	按照标准 GB/T 4208-2017 外壳防护等级(IP代码)第 13.4、14.2.5 条款对样品进行检验, 满足检验要求, 检验结果参考第二页~第六页。  签发日期 2020年8月11日 Report Date		
备注 Remark	—		

主检: 郭景坤  
Tester审核: 杜兆亮  
Checked批准:   
Approved

# 国家再制造汽车零部件产品质量监督检验中心

National Remanufacturing Auto Parts Product Quality Supervision and Testing Centre

## 检验检测结果

### Test Conclusion

序号 No	检验项目 Test Item	技术要求 Technical Requirements	检验结果 Test Conclusion		单项评价 Verdict
			编号 Number	结果 Result	
1	IP65	IP6X: 粉尘种类: 滑石粉; 时间: 8h; 用量: 2kg/m <sup>3</sup> ; 需进行抽压; 判定: 样品内部是否进尘。 IPX5: 喷嘴内径: 6.3mm; 水流量: (12.5±0.625) L/min; 距离: 2.5~3m; 时间: ≥3min; 判定: 样品内部是否进水。	YTS-2020W T-DZ317-01	防尘试验后, 样品内部未进尘; 防水试验后, 样品内部未进水。	符合
备注 Remark					

----- 以 下 空 白 -----


# 国家再制造汽车零部件产品质量监督检验中心

National Remanufacturing Auto Parts Product Quality Supervision and Testing Centre

## 检验检测结果

### Test Conclusion

来样照片



YTS-2020WT-DZ317-01

----- 以 下 空 白 -----

# 国家再制造汽车零部件产品质量监督检验中心

National Remanufacturing Auto Parts Product Quality Supervision and Testing Centre


## 检验检测结果

### Test Conclusion


#### 试验中照片-IP6X



YTS-2020WT-DZ317-01




IP6X界面照片




负压表

#### 试验后照片-IP6X



YTS-2020WT-DZ317-01



IP6X内部检查

# 国家再制造汽车零部件产品质量监督检验中心

National Remanufacturing Auto Parts Product Quality Supervision and Testing Centre


## 检验检测结果

### Test Conclusion

试验中照片-IPX5



YTS-2020WT-DZ317-01




IPX5界面照片

试验后照片-IPX5



YTS-2020WT-DZ317-01



IPX5内部检查

----- 以 下 空 白 -----

# 国家再制造汽车零部件产品质量监督检验中心

National Remanufacturing Auto Parts Product Quality Supervision and Testing Centre

## 检验检测设备

### Test Equipment

设备编号 Equipment No.	设备名称 Equipment Name	型号/规格 Part No./Model	校准有效期 Calibration Validity
TS-TE-A0068	砂尘箱	ZCMDT-1500	2020.09.09
TS-TE-A0069	综合淋雨试验装置	ZCMIPX1-9K	2020.09.09

..... 结束 .....